



Technika Brno

Věc: Stav hřiště na Kraví hoře

Při extraligovém zápase dne 27.5.2018 byly zjištěny závažné nedostatky na Vašem hřišti.

Oblast pravého zadního pole

Ve výši hlavy umístěn ocelový hranol a pod ním je jen volná síť. Může tak dojít k velmi nebezpečné situaci, kdy hráč proběhne volnou sítí a bude sražen ocelovým hranolem.



Je nutno opatřit ocelový hranol ochranným paddingem a zpevnit síť pod ocelovým hranolem tak, aby nemohlo dojít k proběhnutí hráče za oplocení.

Oblast u první mety

Ochranné pomůcky – screeny jsou volně postaveny a mají uzavřít hřiště. Kolize hráče s těmito screeny je nebezpečná.

Je nutno ochranné screeny skladovat mimo hřiště a uzavřít jej oplocením.



Sklad antuky

Pletivo je zvednuté a rezavé, vzhledem k blízkosti hráče na první metě a absenci warning tracku může dojít k zdravím nebezpečným situacím.

Je nutno vyměnit pletivo a zabezpečit branku do skladu tak, aby byla v případě kontaktu s hráčem stabilní. Celá tato oblast by měla být opatřena ochranným paddingem.



Termín nezbytných oprav 1.7.2018 – zašlete fotodokumentaci na stk@baseball.cz.

V opačném případě budou zápasy nástavbové části Extraligy na toto hřiště rozepsány pouze v případě souhlasu soupeře.

Arnošt Nesňal
Extraliga 2018

Česká baseballová asociace
Zátokova 100/2
160 17 Praha 6

tel./fax. +420 242 429 211
e-mail: baseball@baseball.cz
www.baseball.cz

IČO: 48548421
DIČ: CZ48548421
bank. spojení: 1724008504/0600

